



### 技术要求

1. 装配时各零件部件应清洁、无锈蚀、毛刺、飞边。
2. 装配后各运动副应加注足够润滑油，试运转全程升降灵活，无阻滞现象。
3. 漆以TQ4 JB/Z111-86。